

**Оперативная информация
о состоянии производственного травматизма
на территории Курганской области за 12 месяцев 2025 года**

По оперативным данным, за 12 месяцев 2025 года расследовано и признано связанными с производством **28 несчастных случаев с тяжелыми последствиями**.

В результате этих несчастных случаев на производстве 25 работников получили тяжелые травмы, 3 работника погибли.

По состоянию на конец 2025 года ещё 2 несчастных случая с тяжелыми последствиями (1 смертельный и 1 тяжелый) находились в стадии расследования.

Общее количество пострадавших в результате всех несчастных случаев на производстве, расследование которых было завершено в 2025 году, включая легкие несчастные случаи, составило 167 человек.

Для сравнения: за 12 месяцев 2024 года было зарегистрировано 149 пострадавших в результате всех несчастных случаев на производстве, из них 23 получили тяжелые травмы, 5 погибли.

Распределение по видам расследованных несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями:

- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и других - 8 случаев;
- падение пострадавшего с высоты в том числе: падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и других) - 4 случая;
- падение на ровной поверхности одного уровня - 3 случая;
- падение пострадавшего с высоты, в том числе: падение на глубину (в шахты, ямы, рывины и др.) - 3 случая;
- транспортные происшествия на наземном транспорте - 3 случая;
- попадание инородного тела - 2 случая;
- повреждения в результате противоправных действий других лиц - 2 случая;
- воздействие экстремальных температур и других природных факторов, в том числе: соприкосновение с горячими и раскаленными частями оборудования, предметами или материалами, включая воздействие пара и горячей воды - 1 случай;
- воздействие вредных веществ путем вдыхания, попадания внутрь или абсорбции в результате неправильного их применения или обращения с ними - 1 случай;
- падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и прочего: удары падающими предметами и деталями (включая их осколки и частицы) при работе (обращении) с ними - 1 случай.

Основными причинами расследованных несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями стали:

- прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев - 10 случаев (в том числе: неосторожность, невнимательность, поспешность пострадавшего - 5 случаев; внезапное ухудшение состояния здоровья пострадавшего - 2 случая; причинение вреда жизни и здоровью в результате противоправных действий третьих лиц - 2 случая; причинение вреда жизни и здоровью в результате чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера - 1 случай);
- неудовлетворительная организация производства работ - 5 случаев;
- эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования - 2 случая;
- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест - 3 случая;
- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда - 3 случая;
- нарушение правил дорожного движения - 3 случая (в том числе: пострадавшим работником - 1 случай; другими участниками движения - 2 случая);
- недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда - 1 случай;
- неприменение работником средств индивидуальной защиты - 1 случай.

Распределение расследованных несчастных случаев по видам экономической деятельности:

- производство военных боевых машин - 5 случаев;
- строительство жилых и нежилых зданий - 2 случая;
- производство изделий из бетона для использования в строительстве - 2 случая;
- производство строительных металлических конструкций - 2 случая;
- деятельность по благоустройству ландшафта - 2 случая;
- производство оружия и боеприпасов - 1 случай;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие - 1 случай;
- торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах - 1 случай;
- строительство автомобильных дорог и автомагистралей - 1 случай;
- образование основное общее - 1 случай;
- покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений - 1 случай;
- производство пиломатериалов - 1 случай;
- производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки - 1 случай;
- транспортная обработка грузов - 1 случай;
- производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха - 1 случай;
- производство арматуры трубопроводной (арматуры) - 1 случай;
- деятельность больничных организаций - 1 случай;
- деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочая - 1 случай;
- регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении - 1 случай;
- разведение сельскохозяйственной птицы - 1 случай.

Динамика производственного травматизма в 2017-2025 годах

Показатели	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025*
Общее число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, чел., в том числе:	226	172	173	152	157	116	174	149	167
число получивших легкие травмы, чел.	145	153	145	128	135	94	134	122	139
число погибших и получивших тяжелые травмы, чел., в том числе:	33	19	28	24	22	22	46	28	28
число получивших тяжелые травмы (с учетом травмированных в групповых случаях), чел.	26	16	21	17	17	17	35	23	25
число погибших (с учетом погибших в групповых случаях), чел.	7	3	7	7	5	5	11	5	3
Количество групповых несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями, ед.,	2	-	3	2	1	1	5	2	-
в этих групповых случаях погибли, чел.	2	-	2	2	-	-	5	1	-
в этих групповых случаях получили тяжелые травмы, чел.	1	-	3	1	2	1	5	2	-
Коэффициент частоты производственного травматизма, Кч (по результатам выборочного обследования, проведенного межрегиональным (региональным) отделением Росстата)	1,4	1,1	1,2	1	1,2	0,8	1,3	1,1	Нет данных

* данные по 2025 году приведены, исходя из числа завершенных расследованием в 2025 году несчастных случаев, связанных с производством

Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве (завершенных расследованием в 2025 году) и получивших профзаболевания в муниципальных образованиях Курганской области за 12 месяцев 2025 года, человек

Наименование муниципальных и городских округов	Погибли на производстве	Получили тяжелые травмы	Получили легкие травмы	Получили в отчетном году диагноз «профзаболевание»
Альменевский				
Белозерский		1		
Варгашинский		1	2	
Далматовский			1	
Звериноголовский				
Каргапольский		2	1	
Катайский			4	
Кетовский	1	1	5	
Куртамышский		*	1	
Лебяжьеvский	*		1	
Макушинский				
Мишкинский			1	
Мокроусовский				
Петуховский			1	
Половинский				
Притобольный				
Сафакулевский			1	
Целинный			2	
Частоозерский				
Шадринский				
Шатровский				
Шумихинский				
Щучанский			1	
Юргамышский				
г. Шадринск			23	
г. Курган	2	20	95	2
ИТОГО:	3	25	139	2

* в 2025 году **не было** завершено расследование несчастных случаев в Куртамышском (тяжелый) и Лебяжьеvском (смертельный) муниципальных округах

**Краткие обстоятельства несчастных случаев на производстве
за 12 месяцев 2025 года**

Смертельные несчастные случаи

Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 4 разряда 2002г.р., ЗАО «Курганстальмост», г. Курган.

Вид экономической деятельности организации: производство строительных металлических конструкций.

Обстоятельства: 16.01.2025 выполнял замену сверла на автоматической линии сверловки и резки металла при отсутствии датчика блокировки оборудования, без отключения линии, не заблокировав возможность перемещения сверлильного узла. Переместившаяся шпиндельная головка зажала шею работника, причинив смертельную травму.

Причины:

- 1) основная: неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: не обеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины;
- 2) сопутствующая: эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования; применение по назначению неисправных машин, механизмов, оборудования.
- 3) сопутствующая: прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев, в том числе неосторожность, невнимательность, поспешность.

Вид (тип) несчастного случая на производстве: воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и других, в том числе: защемление между неподвижными и движущимися предметами, деталями и машинами (или между ними)

Лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых, локальных нормативных актов, явившиеся причинами несчастного случая:

- 1) начальник участка цеха не организовал на закрепленном участке труд работников так, чтобы обеспечить правильную эксплуатацию оборудования, не обеспечил организацию работ и рабочего места в соответствии с требованиями правил, норм охраны труда, не осуществлял должный контроль за деятельностью подчиненного мастера;
- 2) мастер цеха не осуществлял контроль за подготовкой производства, оборудованием, не обеспечил организацию работы в соответствии с требованиями правил, норм охраны труда, не проконтролировал соблюдение работающим технологической дисциплины;
- 3) заместитель начальника цеха не осуществлял контроль за состоянием эксплуатируемого оборудования;
- 4) начальник цеха не обеспечил создание безопасных условий труда, контроль за соблюдением правил и норм по охране труда, техники безопасности, не обеспечил содержание и эксплуатацию оборудования в соответствии с требованиями правил и норм охраны труда;
- 5) оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок (пострадавший) производил смену инструмента, не отключив линию, не заблокировав перемещение шпиндельных головок.

Работник ООО «Пораблок» и иные лица, принимавшие участие в выполнении работ, 13.02.2025 г. пострадали в результате несчастного случая:

1) Мастер по подготовке производства 1967 г.р., выполнял работу по трудовому договору; **погиб** в шахтной печи для обжига извести во время проверки состояния её комплектующих в результате отравления газами.

2) *Ученик оператора автоматических линий 1990 г.р., выполнял работу по договору гражданско-правового характера (погиб). По результатам расследования несчастный случай не был оформлен как несчастный случай на производстве в связи с отсутствием трудовых отношений.*

3) *Оператор автоматических линий 2003 г.р., выполнял работу по договору гражданско-правового характера (получил легкую травму). По результатам расследования несчастный случай не был оформлен как несчастный случай на производстве в связи с отсутствием трудовых отношений.*

Вид экономической деятельности организации: производство изделий из бетона для использования в строительстве.

Обстоятельства: 13.02.2025 мастер по подготовке производства (трудовой договор) и ученик оператора автоматических линий (гражданско-правовой договор) погибли в результате отравления газами, выполняя проверку технологического рукава в башне по обжигу известняка; оператор автоматических линий (гражданско-правовой договор) получил легкое отравление при выполнении спасательных работ.

Причины:

1) основная: прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев, в том числе: неосторожность, невнимательность, поспешность;

2) сопутствующая: неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины;

3) сопутствующая: несовершенство технологического процесса, в том числе: отсутствие технологической карты или другой технической документации на выполняемую работу.

Вид (тип) несчастного случая на производстве: воздействие вредных веществ путем вдыхания, попадания внутрь или абсорбции в результате неправильного их применения или обращения с ними.

Лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых, локальных нормативных актов, явившиеся причинами несчастного случая:

1) мастер по подготовке производства (погибший), проявил неосторожность, невнимательность, поспешность, выразившиеся в выполнении работ при выключенной вентиляции охлаждения;

2) специалист по охране труда нарушил положения должностной инструкции, не обеспечил контроль наличия технологического процесса обжига известняка;

3) главный технолог нарушил положения должностной инструкции, не обеспечил разработку технологического процесса обжига известняка с указанием требований безопасности.

4) главный инженер не обеспечил контроль наличия и доведения до работников технологического процесса обжига известняка.

Лесоруб 1980 г.р., ИП Астафьев А.В., Кетовский муниципальный округ.

Вид экономической деятельности организации: торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах.

Обстоятельства: 14.07.2025 погиб при спиливании сосны с зависшим на ней другим деревом, которое упало на лесоруба.

Причины:

- 1) основная: неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.
- 2) сопутствующая: недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, непроведение обучения и проверки знаний охраны труда.
- 3) сопутствующая: прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев, в том числе: неосторожность, невнимательность, поспешность.

Вид (тип) несчастного случая на производстве: падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и прочего: удары падающими предметами и деталями (включая их осколки и частицы) при работе (обращении) с ними.

Лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых, локальных нормативных актов, явившиеся причинами несчастного случая:

1. Индивидуальный предприниматель не обеспечил должный контроль за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.
2. Лесоруб нарушил инструкцию по охране труда, запрещающую спиливать дерево, на которое опирается зависшее дерево.

Водитель 1990 г.р. Администрация Лебяжьевского муниципального округа.

Вид экономической деятельности организации: деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера

Обстоятельства: 17.09.2025 погиб в результате ДТП

Вид (тип) несчастного случая на производстве: транспортные происшествия
Расследование не завершено.

Тяжелые несчастные случаи**Администратор 1991г.р., ИП Фалелева О.В., г. Курган.**

Вид экономической деятельности организации: покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений

Обстоятельства: 04.01.2025 в городе Омске получил тяжелую травму при падении с козырька входа, пытаясь счистить с него снег.

Причины: прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастного случая, в том числе: неосторожность, невнимательность, поспешность.

Вид (тип) несчастного случая на производстве: падение пострадавшего с высоты в том числе: падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и других).

Лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых, локальных нормативных актов, явившиеся причинами несчастного случая: не установлены.

Слесарь – инструментальщик 2003 г.р., АО «Курганмашзавод», г. Курган.

Вид экономической деятельности организации: производство военных боевых машин.

Обстоятельства: 16.01.2025 производил закрытие штампа с помощью молотка, не надев защитные очки, получил тяжелую травму глаза отлетевшим осколком металла.

Причины:

- 1) основная: неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделений за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины;
- 2) сопутствующая: неприменение работником средств индивидуальной защиты.

Вид (тип) несчастного случая на производстве: попадание инородного тела.

Лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых, локальных нормативных актов, явившиеся причинами несчастного случая:

- 1) старший мастер не обеспечил контроль за выполнением инструкций по охране труда;
- 2) слесарь-инструментальщик не надел защитные очки - нарушил инструкцию по охране труда.

Разнорабочий 1989 г.р., ИП Гулов В.Б., г. Курган.

Вид экономической деятельности организации: строительство жилых и нежилых зданий.

Обстоятельства: 19.01.2024 получил тяжелые травмы в результате падения в вентиляционную шахту с 10 этажа строящегося дома при попытке закрыть проём шахты листом фанеры.

Причины:

- 1) основная: неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, выразившееся в необеспечении реализации мер, связанных с возможным падением работника, в том числе путем использования следующих инженерных (технических) методов в виде применения защитных ограждений высотой 1,1 м и более или закрытие защитным перекрытием имеющихся в перекрытиях строящегося здания вентиляционных проемов;
- 2) сопутствующая: неприменение работником средств индивидуальной защиты при выполнении работ на высоте.

Вид (тип) несчастного случая на производстве: падение пострадавшего с высоты в том числе падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и других).

Лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых, локальных нормативных актов, явившиеся причинами несчастного случая:

- 1) индивидуальный предприниматель не обеспечил контроль за безопасным производством работ, не организовал ограждение и обозначение опасных зон, не обеспечил выявление опасностей и профессиональных рисков;
- 2) разнорабочий не применял средства индивидуальной защиты при выполнении работ на высоте.

Водитель 2002 г.р., АО «Варгашино ДРС», Варгашинский муниципальный округ.

Вид экономической деятельности организации: строительство автомобильных дорог и автомагистралей

Обстоятельства: 23.01.2025 получил тяжелую травму в результате ДТП

Причины: нарушение правил дорожного движения, в том числе: пострадавшим работником.

Вид (тип) несчастного случая на производстве: транспортные происшествия.

Лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых, локальных нормативных актов, явившиеся причинами

несчастливого случая:

водитель (пострадавший), управляя транспортным средством, на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу транспортному средству, приближающемуся по главной дороге - нарушен п.13.9 Правил дорожного движения.

Заливщик металла 1976 г.р., АО «Курганмашзавод», г. Курган.

Вид экономической деятельности организации: производство военных боевых машин.

Обстоятельства: 31.01.2025 перемещал ковш с расплавленным металлом на подвесе, поскользнувшись на стальном трапе упал между трапом и литейным конвейером, при этом выплеснувшийся из ковша металл причинил работнику тяжелые ожоги.

Причины:

- 1) основная: неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, выразившиеся в отсутствии ограждения, отсутствия организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при проведении работ на разливочной площадке литейного конвейера, что привело к падению работника при транспортировке подвески с разливочным ковшом;
- 2) сопутствующая: несовершенство технологического процесса, в том числе недостатки в изложении требований безопасности в технологической документации;
- 3) прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев, в том числе: утомление, физическое перенапряжение работника (связанное с регулярной сверхурочной работой, превышающей норму).

Вид (тип) несчастного случая на производстве: воздействие экстремальных температур и других природных факторов в том числе: соприкосновение с горячими и раскаленными частями оборудования, предметами или материалами, включая воздействие пара и горячей воды.

Лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых, локальных нормативных актов, явившиеся причинами несчастного случая:

- 1) начальник СЧЛЦ КЛЗ АО «Курганмашзавод», не обеспечил разработку организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при выполнении работ на разливочной площадке, а также наличие в технологической документации требований безопасности при транспортировке разливочных ковшей на подвеске;
- 2) зам. начальника СЧЛЦ КЛЗ АО «Курганмашзавод», не осуществил контроль за обеспечением исправного состояния и безопасной эксплуатацией оборудования, приспособлений, предохранительных и ограждающих устройств.
- 3) начальник заливочного участка СЧЛЦ КЛЗ АО «Курганмашзавод», не обеспечил соблюдение норм трудового законодательства в части продолжительности сверхурочной работы.

Оператор станков 2001 г.р., АО «НПО Курганприбор», г. Курган.

Вид экономической деятельности организации: производство оружия и боеприпасов.

Обстоятельства: 10.02.2025 в Новосибирском обособленном подразделении получил тяжелые травмы головы при падении на пол в результате обморока.

Причины: прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев, в том числе: внезапное ухудшение состояния здоровья пострадавшего (головокружение и др).

Вид (тип) несчастного случая на производстве: падение на ровной поверхности одного уровня.

Лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых, локальных нормативных актов, явившиеся причинами несчастного случая: не установлены.

Слесарь-испытатель 1996 г.р., АО «Специальное конструкторское технологическое бюро «Курганприбор», г. Курган.

Вид экономической деятельности организации: производство оружия и боеприпасов.

Обстоятельства: 19.02.2025 получил тяжелую травму в результате противоправных действий другого лица.

Причины: прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев, в том числе: причинение вреда жизни и здоровью в результате противоправных действий третьих лиц.

Вид (тип) несчастного случая на производстве: повреждения в результате противоправных действий других лиц (другого работника с такой же профессией).

Лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых, локальных нормативных актов, явившиеся причинами несчастного случая:

другой работник АО «СКТБ «Курганприбор» нанес удар пострадавшему, в результате конфликта на рабочем месте, нарушил требования ст.21 «Трудового кодекса Российской Федерации» и п.2.1.21 Правил внутреннего трудового распорядка АО «НПО «Курганприбор».

Машинист насосных установок, 1957 г.р. МБОУ г. Кургана «Дирекция парков и скверов», г.Курган.

Вид экономической деятельности организации: деятельность по благоустройству ландшафта.

Обстоятельства: 11.03.2025 получил тяжелую травму в результате падения на лестнице насосной станции

Причины:

- 1) основная: нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда - нахождение пострадавшего на рабочем месте в алкогольном опьянении;
- 2) сопутствующая: неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, выразившееся в отсутствии защитного ограждения высотой 1,1м на лестнице в шахту насосной станции;
- 3) сопутствующая: неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: необеспечение надлежащего контроля со стороны руководителей предприятия за соблюдением трудовой дисциплины, выразившиеся в ненадлежащем контроле за соблюдением работниками требований инструкций по охране труда.

Вид (тип) несчастного случая на производстве: падение пострадавшего с высоты, в том числе: падение на глубину (шахты, ямы, рывины и др.).

Лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых, локальных нормативных актов, явившиеся причинами несчастного случая:

- 1) машинист насосных установок нарушил требования правил внутреннего трудового распорядка и дисциплины труда;
- 2) начальник отдела материально-технического снабжения и производства не обеспечил надлежащий контроль за соблюдением работниками дисциплины труда.

Слесарь МСР 1981 г.р., АО «Курганмашзавод», г. Курган.

Вид экономической деятельности организации: производство военных боевых машин.

Обстоятельства: 28.03.2025 получил тяжелую травму глаза сорвавшейся пружиной при демонтаже пневмоцилиндра.

Причины:

- 1) основная: неприменение работником средств индивидуальной защиты;
- 2) сопутствующая: неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.

Вид (тип) несчастного случая на производстве: воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и других, в том числе: прочие контакты (столкновения) с предметами, деталями и машинами (за исключением ударов (ушибов) от падающих предметов).

Лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых, локальных нормативных актов, явившиеся причинами несчастного случая:

- 1) слесарь МСР не применял при производстве работ средства индивидуальной защиты - очки защитные;
- 2) мастер не обеспечил надлежащий контроль за применением работником средств индивидуальной защиты.

Станочник деревообрабатывающих станков 1972г.р., ООО «Гарант»,

Каргапольский муниципальный округ.

Вид экономической деятельности организации: производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины

Обстоятельства: 04.04.2025 получила тяжелые травмы в результате наматывания одежды, а затем и правой руки на вращающийся вал торцовочного станка при уборке отходов от работающего станка.

Причины:

- 1) основная: неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины;
- 2) сопутствующая: прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев, в том числе: неосторожность, невнимательность, поспешность;
- 3) неприменение работником средств индивидуальной защиты, в том числе вследствие необеспеченности ими работодателем

Вид (тип) несчастного случая на производстве: воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и других, в том числе защемление между неподвижными и движущимися предметами, деталями и машинами (или между ними).

Лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых, локальных нормативных актов, явившиеся причинами несчастного случая:

- 1) мастер цеха деревообработки не обеспечила контроль за безопасной эксплуатацией технологического оборудования в соответствии с требованиями инструкции по охране труда для станочника деревообрабатывающих станков;
- 2) станочники деревообрабатывающих станков (пострадавшая и её напарница) не выключили станок и не дождалась полной его остановки; при этом пострадавшая приступила к уборке отходов обработки древесины в нарушение требований

инструкции по охране труда для станочника деревообрабатывающих станков;
3) заместитель генерального директора не проконтролировал соблюдение правил и норм охраны труда, не обеспечил работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме.

Техник АСУ ТП 1989 г.р. ООО «Пораблок», г.Курган.

Вид экономической деятельности организации: производство изделий из бетона для использования в строительстве.

Обстоятельства: 15.04.2025 получил тяжелую травму правой ноги начавшей движение вагонеткой, не отключенной на время ремонта оборудования.

Причины:

1) основная: эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования, в том числе: ремонт неисправных машин, механизмов, оборудования, выразившееся в нарушении требования безопасности при выполнении ремонтных работ, не отключении работы вагонетки, движение которой в автоматическом режиме осуществлялось по закрытому желобу, непринятии мер по остановке и блокировке линии до устранения неисправности;

2) сопутствующая: неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины, выразившиеся в необеспечении надлежащего контроля за проведением работ со стороны сменного мастера, организации контроля за состоянием условий труда на рабочих местах со стороны главного инженера.

Вид (тип) несчастного случая на производстве: воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и других в том числе защемление между неподвижными и движущимися предметами, деталями и машинами (или между ними).

Лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых, локальных нормативных актов, явившиеся причинами несчастного случая:

1) техник АСУ ТП нарушил требования безопасности при выполнении ремонтных работ, не отключил работу вагонетки, движение которой осуществлялось в автоматическом режиме, не принял меры по остановке и блокировке линии до устранения неисправности;

2) сменный мастер не обеспечил создание безопасных условий труда, контроль за соблюдением правил и норм по охране труда, не обеспечил содержание и эксплуатацию оборудования в соответствии с требованиями правил и норм охраны труда;

3) главный инженер не обеспечил контроль за проведением работ.

Воспитатель детского сада 1969 г.р., МКОУ «Рычковская СОШ», Белозерский муниципальный округ.

Вид экономической деятельности организации: образование основное общее.

Обстоятельства: 30.04.2025 получила тяжелую травму руки в результате падения на пол при проведении утренней зарядки с детьми.

Причины: прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев, в том числе: неосторожность, невнимательность, поспешность.

Вид (тип) несчастного случая на производстве: падение на ровной поверхности одного уровня.

Лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых, локальных нормативных актов, явившиеся причинами несчастного случая: не установлены.

Инженер - технолог 1993 г.р., ООО «Курганхиммаш», г. Курган.

Вид экономической деятельности организации: производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки.

Обстоятельства: 22.05.2025 получил тяжелую травму в результате падения в результате внезапного ухудшения состояния здоровья.

Причины: прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев, в том числе: внезапное ухудшение состояния здоровья пострадавшего (головокружение и др).

Вид (тип) несчастного случая на производстве: падение на ровной поверхности одного уровня.

Лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых, локальных нормативных актов, явившиеся причинами несчастного случая: не установлены.

Грузчик 2003г.р., ИП Полоник Г.В., г. Курган.

Вид экономической деятельности организации: транспортная обработка грузов.

Обстоятельства: 03.07.2025 травматическая ампутация правой руки в результате попадания под ленту конвейера

Причины:

1) основная: эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования, выразившаяся в не обеспечении безопасной эксплуатации промышленного транспорта и технологического оборудования и их содержания в исправном состоянии; зоны возможного нахождения работников не ограждены, оборудование конвейерного типа, грохот не соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда и не имеют обязательного подтверждения соответствия, документация на оборудование отсутствует.

2) сопутствующая: неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, выразившиеся в загромождении проходов на территории объекта насыпями породы, грунта, строительного мусора.

Вид (тип) несчастного случая на производстве: Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и других в том числе: защемление между неподвижными и движущимися предметами, деталями и машинами (или между ними).

Лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых, локальных нормативных актов, явившиеся причинами несчастного случая:

1) индивидуальным предпринимателем нарушены требования Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта, допущена эксплуатация оборудования конвейерного типа, не соответствующего государственным нормативным требованиям охраны труда.

2) грузчиком нарушены требования инструкции по охране труда при работе на оборудовании - работник пытался удалить камень из-под ленты конвейера, не произведя полную остановку оборудования.

Фельдшер 1992г.р., ГБУ «Курганская БСМП», г. Курган.

Вид экономической деятельности организации: деятельность больничных организаций.

Обстоятельства: 05.07.2025 получил тяжелую травму головы в ДТП по вине водителя стороннего автомобиля.

Причины: Основная: нарушение правил дорожного движения, в том числе: другими участниками движения.

Вид (тип) несчастного случая на производстве: транспортные происшествия.

Лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых, локальных нормативных актов, явившиеся причинами несчастного случая: водитель стороннего автомобиля допустила нарушение правил дорожного движения.

Старшая медсестра 1976 г.р., НАО «ПАТП-1», г. Курган.

Вид экономической деятельности организации: регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении.

Обстоятельства: 06.07.2025 получила тяжелую травму головы в ДТП.

Причины: нарушение правил дорожного движения, в том числе: другими участниками движения.

Вид (тип) несчастного случая на производстве: транспортные происшествия.

Лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых, локальных нормативных актов, явившиеся причинами несчастного случая:

1) водитель НАО «ПАТП -1» нарушил требования правил дорожного движения - допустил перевозку пассажира, не пристегнутого ремнем безопасности.

2) старшая медсестра в нарушение п.5.1 ПДД не была пристегнута ремнем безопасности при поездке на транспортном средстве.

Мастер 1990г.р., ООО Горячев, г. Курган.

Вид экономической деятельности организации: строительство жилых и нежилых зданий.

Обстоятельства: 17.07.2025 упал в проем перекрытия третьего этажа строящегося здания на перекрытие второго этажа, при попытке спуститься по приставной лестнице.

Причины:

1) основная: неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест;

2) сопутствующая: прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев, в том числе: неосторожность, невнимательность, поспешность.

Вид (тип) несчастного случая на производстве: падение пострадавшего с высоты в том числе: падение на глубину (в шахты, ямы, рывины и других) (так указано в акте Н1).

Лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых, локальных нормативных актов, явившиеся причинами несчастного случая:

1) прораб СМР не выполнил требования Правил по охране труда при работе на высоте и Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте;

2) мастер (пострадавший) нарушил требования инструкции по охране труда.

Электрогазосварщик 1997г.р., ООО «СМТ-Курган», г. Курган.

Вид экономической деятельности организации: производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.

Обстоятельства: 29.07.2025 получил тяжелую травму в результате падения с вышки-туры, с высоты четвертой секции (5 м), в ходе монтажа вышки-туры.

Причины:

1) Основная причина: недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда в том числе: непроведение обучения и проверки знаний охраны труда;

2) сопутствующая: неприменение работником средств индивидуальной защиты.

3) неудовлетворительная организация производства работ в том числе: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом

выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.

Вид (тип) несчастного случая на производстве: падение пострадавшего с высоты в том числе: падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и других).

Лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых, локальных нормативных актов, явившиеся причинами несчастного случая:

2) генеральный директор допустил к выполнению работ по сборке строительных лесов работников, не имеющих соответствующей квалификации, без оформления наряда-допуска, без проведения инструктажа о способах и последовательности производства работ и мерах безопасности, не обеспечил организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты;

2) электрогазосварщик не применил средства индивидуальной защиты от падения с высоты.

Электрогазосварщик 2000 г.р., ООО «Темпер», г. Курган.

Вид экономической деятельности организации: производство арматуры трубопроводной (арматуры).

Обстоятельства: 31.07.2025 получил тяжелую травму руки при настройке пресса в результате самопроизвольного опускания (падения) подвижной части пресса.

Причины:

1) основная: неудовлетворительная организация производства работ в том числе: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины;

2) сопутствующая: конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования;

3) сопутствующая: нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда.

Вид (тип) несчастного случая на производстве: воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и других, в том числе защемление между неподвижными и движущимися предметами, деталями и машинами (или между ними).

Лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых, локальных нормативных актов, явившиеся причинами несчастного случая:

1) мастер нарушил требования должностной инструкции - не отстранил от работы работника, не прошедшего инструктаж и обучение по охране труда по виду выполняемой работы.

2) пострадавший электрогазосварщик нарушил инструкцию по охране труда - выполнял работу с использованием оборудования без прохождения обучения (помогал второму электрогазосварщику).

3) второй электрогазосварщик нарушил инструкцию по охране труда - выполнял работу с использованием оборудования без прохождения обучения.

Аппаратчик производства технической продукции 1972, АО «Агрофирма Боровская», Кетовский муниципальный округ.

Вид экономической деятельности организации: разведение сельскохозяйственной птицы.

Обстоятельства: 14.08.2025 получил тяжелую травму руки при ремонте автоматической линии разделки птицы - гаечный ключ сорвался, рука ударилась

о неподвижный (выключенный) дисковый нож.

Причины:

- 1) основная: нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда;
- 2) сопутствующая: прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев, в том числе: неосторожность, невнимательность, поспешность;
- 3) неудовлетворительная организация производства работ в том числе: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.

Вид (тип) несчастного случая на производстве: воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и других, в том числе: контактные удары (ушибы) при столкновении с неподвижными предметами, деталями и машинами.

Лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых, локальных нормативных актов, явившиеся причинами несчастного случая:

- 1) аппаратчик производства технической продукции нарушил инструкцию по охране труда – самовольно приступил к работам по ремонту автоматической линии разделки птицы;
- 2) мастер утиль-цеха не обеспечил должный контроль за соблюдением трудовой дисциплины;
- 3) мастер участка переработки убойного цеха привлекла к работе по ремонту автоматической линии разделки птицы аппаратчика производства технической продукции из неподконтрольного ей подразделения.

Пожарный 1989 г.р., Главного управления МЧС России по Курганской области, г. Курган.

Вид экономической деятельности организации: деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочая.

Обстоятельства: 27.08.2025 при тушении пожара в частном доме травмировал ногу, спрыгнув из окна веранды на землю.

Причины: прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев, в том числе: неосторожность, невнимательность, поспешность.

Вид (тип) несчастного случая на производстве: падение пострадавшего с высоты в том числе: падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и других).

Лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых, локальных нормативных актов, явившиеся причинами несчастного случая: не установлены.

Слесарь МСР 1993 г.р., АО «Курганмашзавод», г. Курган.

Вид экономической деятельности организации: производство военных боевых машин.

Обстоятельства: 23.09.2025 получил тяжелую травму глаза инородным телом при запрессовке подшипника с применением оправки.

Причины: прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев, в том числе: причинение вреда жизни и здоровью в результате чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера

Вид (тип) несчастного случая на производстве: попадание инородного тела

Лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых, локальных нормативных актов, явившиеся причинами несчастного случая: не установлены.

Водитель 1971 г.р., ООО «Агрокомплекс Знамя», Куртамышский муниципальный округ.

Вид экономической деятельности организации: животноводство, выращивание зерновых и зернобобовых культур.

Обстоятельства: 29.09.2025 получил тяжелые травмы в результате ДТП.

Расследование не завершено.

Фрезеровщик 1998 г.р., АО «Курганмашзавод», г. Курган.

Вид экономической деятельности организации: производство военных боевых машин.

Обстоятельства: 07.10.2025 получил тяжелую травму в результате драки из-за конфликта с другим работником.

Причины: прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев в том числе, причинение вреда жизни и здоровью в результате противоправных действий третьих лиц.

Вид (тип) несчастного случая на производстве: повреждение в результате противоправных действий других лиц.

Лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых, локальных нормативных актов, явившиеся причинами несчастного случая:

- 1) фрезеровщик допустил нарушение трудовой дисциплины - оскорбительные высказывания и выражения в адрес другого работника;
- 2) токарь-расточник допустил нарушение трудовой дисциплины - противоправные действия, выразившееся в причинении телесных повреждений в отношении другого работника.

Водитель 1970 г.р., МБОУ г. Кургана «Дирекция парков и скверов», г. Курган.

Вид экономической деятельности организации: деятельность по благоустройству ландшафта.

Обстоятельства: 13.11.2025 получил тяжелую травму в результате падения в осмотровую яму в гараже.

Причины:

- 1) основная: прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев в том числе неосторожность, невнимательность, поспешность;
- 2) сопутствующая: неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, выразившиеся в не обеспечении безопасных условий труда исходя из комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего места, а также исходя из оценки факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью работников (не перекрыта переходными мостиками или щитами осмотровая яма).

Вид (тип) несчастного случая на производстве: падение пострадавшего с высоты, в том числе: падение на глубину (в шахты, ямы рывины и др.)

Лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых, локальных нормативных актов, явившиеся причинами несчастного случая:

- 1) водитель грузового автомобиля допустил неосторожность при движении по гаражу;
- 2) начальник отдела службы ассенизации не обеспечил выполнение требований охраны труда и техники безопасности при эксплуатации арендованного гаража;

арендодателем не выполнены требования по устройству рассекателей на смотровых ямах, по нанесению сигнальной разметки на рассекателях прилегающих к смотровым ямам зонах; освещению канав; перекрытию ям переходными мостиками или щитами.

Электрогазосварщик 1988г.р., ЗАО «КурганШпунт», г. Курган.

Вид экономической деятельности организации: производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей.

Обстоятельства: 04.12.2025 был придавлен к стенду сборки шпунтовой панелью, которую застропили и перемещали с помощью крана на радиоуправлении два других работника.

Причины:

1) основная: нарушение работниками (коллегами пострадавшего) трудового распорядка и дисциплины труда;

2) сопутствующая: неудовлетворительная организация производства работ в том числе: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.

Вид (тип) несчастного случая на производстве: воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и других, в том числе: прочие контакты (столкновения) с предметами, деталями и машинами (за исключением ударов (ушибов) от падающих предметов).

Лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых, локальных нормативных актов, явившиеся причинами несчастного случая:

1) электрогазосварщик (коллега пострадавшего), выполнявший функцию крановщика-оператора крана с дистанционным управлением, при подъеме шпунтовой панели не убедился в отсутствии посторонних лиц в опасной зоне производства работ;

2) электрогазосварщик (второй коллега пострадавшего) ранее разместил груз на место, не предназначенное для укладки груза;

3) машинист крана ранее опустил шпунтовую панель на место, не предназначенное для укладки груза;

4) старший мастер не обеспечил должный контроль за производством работ кранами с соблюдением технологического процесса, исключаящего нахождение работников и третьих лиц в опасных зонах.